

## Místa omezující odtokové poměry

[Mapa](#), [POVIS](#)

Boberský potok v místní části Lindava u Krsků před soutokem se Svitávkou – koryto je zde značně zúženo a mělké, uhýbá vlevo a voda zaplavuje okolní domy a místní komunikace.

Soutok Boberského potoka a Svitávky v místní části Lindava – Svitávka v ostrém úhlu uhýbá doleva, dochází zde k zaplavování silnice III. třídy a okolních domů.

Svitávka u Říhů v místní části Lindava – tok je zde rozdělen na dvě části, dochází k zaplavení okolních rodinných domů, hospodářských budov a silnice III. třídy.

Svitávka v zatáčce u Vochiánů v místní části Lindava – tok prudce uhýbá vlevo a voda zaplavuje silnici III. třídy, okolní zahrady a rodinné domy.

Svitávka za mostem u sklárny Ajeto s.r.o. v místní části Lindava – dříve zde bývalo jezové zařízení a koryto potoka vedlo rovně, dnes uhýbá vlevo podél silnice III. třídy na Svitavu, dochází zde k rozlivu a zaplavení luk, silnice III. třídy a přilehlých objektů.

Na Boberském potoce a Svitávce se nachází mnoho mostů místních komunikací i státních silnic III. třídy. V těchto místech jsou toky zúženy a dochází zde k naplavování dřeva, které je nutno odstraňovat.